



BILAGA - TILLÄGGSUPPDRAG

Indikationsmätning av radon

Indikationsmätning av radon ersätter inte en traditionell radonmätning då den kortaste tiden för avläst värde bör ligga på minst 10 dagar samt för långtidsmätning ska den vara på minst 2 månader.

Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund lättare ska kunna ta ett beslut om långtidsmätning respektive korttidsmätning är aktuell att genomföra. Vid en indikationsmätning så kan man dock oftast avläsa på kort tid om man har förhöjda värden av radon i inomhusluften. Indikationsmätning av radon kan inte ses som ett riktvärde utan måste alltid följas upp av en korttidsmätning under eldningsperioden om man vill ha ett tillförlitligt resultat. Resultatet av denna mätningen kan inte användas mot besiktningsföretaget vid de fall man senare mäter upp högre resultat under en längre period än redovisat. **Vid värden över 150 Bq/m³ rekommenderas alltid som minst en korttidsmätning.**

Datum: Mätning har utförts från den 31/5 till den 3/6

Fastighetsbeteckning: Vitsippan 26

Adress: Vildgåsvägen 61 Växjö

Ägare: Mishel & Lisa Berger

Uppdragsgivare: Se ägare

Resultat	
Entréplan, vardagsrum	22 Bq/m ³ (medelvärde under perioden)
Källare, tv-rum	68 Bq/m ³ (medelvärde under perioden)
	<p>Kommentar: Uppmätta värden understiger riktvärdet 200 Bq/m³. Mätning har utförts utanför rekommenderad mätperiod.</p> <p>Mätning i källaren har utförts med Radonova Spirit Mätning på entreplan har utförts med Radoneye.</p>

Växjö 2024-06-04
Besiktningsbolaget

Gustaf Björkman
Av RISE certifierad Besiktningsman SBR